





Committente :	Data :	dicembre '08	SONDAGGIO S1
Cantiere : Vicenza - Monte Berico -	Note: nessuna nota da segnalare		
Tipologia : Sondaggio meccanico a carotaggio continuo			

Scala grafica	Profondità (m)	Stratigrafia	Descrizione stratigrafica	Campione	Permeabilità	Falda [m p.c.]
1.50	2		Materiale di riporto			
3.00			Argilla di alterazione dei tufi			
4.50						
6.00						
7.50						
9.00	9					
10.50	10		Frammenti calcarei in abbondante matrice argillosa	<i>Fine prova</i>		
12.00						
13.50						
15.00						

Committente :	Data : dicembre '08	SONDAGGIO S2
Cantiere : Vicenza - Monte Berico -	Note: nessuna nota da segnalare	
Tipologia : Sondaggio meccanico a carotaggio continuo		

Scala grafica	Profondità (m)	Stratigrafia	Descrizione stratigrafica	Campione	Permeabilità	Falda [m p.c.]
1.50	1.5		Materiale di riporto			
3.00			Argilla di alterazione dei tufi			
4.50						
6.00						
7.50						
9.00						
10.50						
12.00	12.0		Marne			
			<i>Fine prova</i>			
13.50						
15.00						

Committente :	Data : dicembre '08	SONDAGGIO S3
Cantiere : Vicenza - Monte Berico -	Note: nessuna nota da segnalare	
Tipologia : Sondaggio meccanico a carotaggio continuo		

Scala grafica	Profondità (m)	Stratigrafia	Descrizione stratigrafica	Campione	Permeabilità	Falda [m p.c.]
1.50	2		Materiale di riporto			
3.00			Argilla consistente			
4.50	5		Argilla di alterazione dei tufi			
6.00						
7.50	7.5		Calcari bianchi friabili			
9.00	9		<i>Fine prova</i>			
10.50						
12.00						
13.50						
15.00						